

Water Footprint Inventory and Water Scarcity Impact Assessment Verification Statement

Su Ayak İzi Envanteri ve Su Kıtlığı Etki Değerlendirmesi Doğrulama Beyanı

LİMAK ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. KİLİS ŞUBESİ

Organizational Boundaries / Organizasyonel Sınırlar

Dümbüllü Köyü Sumaklı Dere Mevkii Polateli/Kilis

The Water Footprint Inventory Report has been verified to meet the standard requirements specified below / *Su Ayak İzi Envanter Raporunun, aşağıda belirtilen standart gerekliliklerini karşıladığı doğrulanmıştır.*

ISO 14046:2014

Ground Water Use / <i>Yeraltı Suyu Kullanımı</i>	157.767,00 m ³
Surface Water Use / <i>Yüzey Suyu Kullanımı</i>	20,50 m ³
Rainwater use / <i>Yağmur Suyu Kullanımı</i>	2.995,50 m ³
Pollution Dilution Requirement / <i>Kirlilik Seyreltme Gereklinimi</i>	7.951,67 m ³
Reporting Unit / Raporlama Birimi	m ³ /ton (total annual production)
Results by Reporting Unit / <i>Raporlama Birimine Göre Sonuç</i>	0,063 m ³ /ton
Water Scarcity Impact / <i>Su Kıtlığı Etkisi</i>	0,0016%

Level of Assurance : Reasonable / *Makul*
Güven Seviyesi
Reporting Period : 01.01.2025 – 31.12.2025
Raporlama Dönemi

Verification Report Date / Ver : 16.04.2026 /00
Doğrulama Rapor Tarihi / Version
Statement No : WP-GNL-119 / 2025
Beyan Numarası

Approved by / Onaylayan
Okay Kayhanlı – Genel Müdür



QSI Belgelendirme, Muayene ve Test Hizmetleri Ltd. Şti.
Beytepe Mah. 5397 Sokak, Mira Ofis B1 Blok D:2, Çankaya – Ankara
Tel : +90 312 472 60 67 Faks : +90 312 472 60 68
E-mail: info@qsi.com.tr Web: www.qsi.com.tr